

Détail des travaux

- Vidange de l'huile moteur.
- Remplacement du joint de vidange.
- Remplacement du filtre à huile.
- Remplacement du filtre à pollen.
- Remplissage du bac de liquide de refroidissement.
- Remplissage du bac de liquide lave-glace.
- Contrôle général du véhicule.
- Essai du véhicule sur route.

ATTENTION

- DISQUES ET PLAQUETTES DE FREIN AVANT A PREVOIR.
 - DISQUES ET PLAQUETTES DE FREIN ARRIERE A PREVOIR.
 - DEUX PNEUS HIVER A REMPLACER.
- BRIDGESTONE 235/55R19 91Y

HUILE MOTEUR 5W30	5,30	23,80	126,14
JOINT VIDANGE	1,00	2,65	2,65
FILTRE A HUILE	1,00	27,41	27,41
FILTRE A POLLEN	1,00	65,47	65,47
LIQUIDE DE REPRODISSEMENT	0,50	8,25	4,13
LIQUIDE LAVE-GLACE ETE	3,00	1,45	4,35
PETITES FOURNITURES ET DIVERS	1,00	13,59	13,59
DECHETS	1,00	12,28	12,28
MAN D'OEUVRE ENTRETIEN 01 TRH	1,25	78,50	85,13